

INFORME DE ENSAYO Nº 638

Nº de Muestra

1333318

Fecha Emisión Informe

16/01/2018

Nº Cotización

Página

1 de 1

IDENTIFICACION DEL CLIENTE

Cliente

Servicio APR Unión Polonia

Solicitante

Comité A.P.R. Unión Polonia

Código de Identificación

2018711

Dirección

Polonia s/n

Comuna

San Fernando

PROCEDENCIA DE LA MUESTRA

Lugar de Muestreo

Tipo de Muestra

Agua Potable

Dirección de Muestreo

Punto de Control

Red de Distribución

DATOS DE MUESTREO

Responsable Recolección

Cliente

Tipo de Muestreo

Puntual

Fecha Inicio Muestreo

10/01/2018

Hora Inicio Muestreo

08:00

Fecha de Recepción

10/01/2018

17:33

RESULTADOS DE ANALISIS

Parámetro	Unidad de Expresión	Valor Medido	NCh409 Of.2005 ¹	Métodos de Ensayo	Horas Envase	Fecha Análisis
Bacteriológicos						
Coliformes Totales(A) Escherichia coli(A) Turbiedad (NTU)(A)	Col / 100 ml - NTU	<1 Ausencia <0,50	0 Ausencia 4	NCh1620/2 Of.84 Manual SISS ME-02-2007 Manual SISS ME-03-2007	14,0 14,0 15,0	10/01/2018 10/01/2018 10/01/2018

MEDICIONES DE TERRENO

Parámetro	Unidad de Expresión	Valor Medido
Cloro Libre Residual	mg/L	0,70

PRESERVANTES

(A) Envase con Tiosulfato de Sodio

¹ NCh 409 Of.2005 - Agua Potable

Laboratorio Biodiversa Concepción, Arrau Mendez s/n, Recinto La Mochita, Pedro de Valdivia,



INFORME DE ENSAYO Nº 639

Nº de Muestra

1333324

Fecha Emisión Informe

16/01/2018

Nº Cotización

Página

1 de

IDENTIFICACION DEL CLIENTE

Cliente

Servicio APR Unión Polonia

Solicitante

Comité A.P.R. Unión Polonia

Código de Identificación

2018711

Dirección

Polonia s/n

Comuna

San Fernando

PROCEDENCIA DE LA MUESTRA

Lugar de Muestreo

Union Polonia

Tipo de Muestra

Agua Potable

Dirección de Muestreo

union polonia s/n

Punto de Control

Red Distribucion Copa 2

DATOS DE MUESTREO

Responsable Recolección

Cliente

Tipo de Muestreo

Puntual

Fecha Inicio Muestreo

10/01/2018

Hora Inicio Muestreo Fecha de Recepción

08:05 10/01/2018

17:34

RESULTADOS DE ANALISIS

Parámetro	Unidad de Expresión	Valor Medido	NCh409 Of.2005 ¹	Métodos de Ensayo	Horas Envase	Fecha Análisis
Bacteriológicos Coliformes Totales(A) Escherichia coli(A)	Col / 100 ml	<1 Ausencia	0 Ausencia	NCh1620/2 Of.84 Manual SISS ME-02-2007	14,0 14,0	10/01/2018 10/01/2018
Turbiedad (NTU)(A)	NTU	<0,50	4	Manual SISS ME-03-2007	15,0	10/01/2018

Parámetro	Unidad de Expresión	Valor Medido
Cloro Libre Residual	mg/L	0,70

PRESERVANTES (A) Envase con Tiosulfato de Sodio

Maria

¹ NCh 409 Of.2005 - Agua Potable





INFORME DE ENSAYO Nº 1187

Nº de Muestra

1400016

Fecha Emisión Informe

08/02/2018

Nº Cotización

Página

1 de 1

IDENTIFICACION DEL CLIENTE

Cliente

Servicio APR Unión Polonia

Solicitante

Comité A.P.R. Unión Polonia

Código de Identificación

2018711

Dirección

Polonia s/n

Comuna

San Fernando

PROCEDENCIA DE LA MUESTRA

Lugar de Muestreo

Union Polonia

Tipo de Muestra

Agua Potable

Dirección de Muestreo

union polonia s/n

Punto de Control

Red Distribucion Copa 2

DATOS DE MUESTREO

Responsable Recolección

Cliente

Tipo de Muestreo

Puntual

Fecha Inicio Muestreo

24/01/2018

Hora Inicio Muestreo

08:05

Fecha de Recepción

24/01/2018

17:22

RESULTADOS DE ANALISIS

Parámetro	Unidad de Expresión	Valor Medido	NCh409 Of.2005 ¹	Métodos de Ensayo	Horas Envase	Fecha Análisis
Bacteriológicos						
Coliformes Totales(A) Escherichia coli(A) Turbiedad (NTU)(A)	Col / 100 ml - NTU	<1 Ausencia <0,50	0 Ausencia 4	NCh1620/2 Of.84 Manual SISS ME-02-2007 Manual SISS ME-03-2007	14,0 14,0 15,0	24/01/2018 24/01/2018 24/01/2018

MEDICIONES DE TERRENO

Parámetro	Unidad de Expresión	Valor Medido	
Cloro Libre Residual	mg/L	0,80	

PRESERVANTES

(A) Envase con Tiosulfato de Sodio

¹ NCh 409 Of.2005 - Agua Potable

Maria Eugenia Vittalotos Pino Jefa de Laboratorio Biodiversa Concepción CONCEPC

Laboratorio Biodiversa Concepción, Arrau Mendez s/n, Recinto La Mochita, Pedro de Valdivia, Concepción. Fono: (56) 41-2347854.





INFORME DE ENSAYO Nº 1188

Nº de Muestra

1400020

Fecha Emisión Informe

08/02/2018

Nº Cotización

Página

de 1 1

IDENTIFICACION DEL CLIENTE

Cliente

Servicio APR Unión Polonia

Solicitante

Comité A.P.R. Unión Polonia

Código de Identificación

2018711

Dirección

Polonia s/n

Comuna

San Fernando

PROCEDENCIA DE LA MUESTRA

Lugar de Muestreo

Tipo de Muestra

Agua Potable

Dirección de Muestreo

Punto de Control

Red de Distribución

DATOS DE MUESTREO

Responsable Recolección

Cliente

Tipo de Muestreo

Puntual

Fecha Inicio Muestreo

24/01/2018

Hora Inicio Muestreo

08:00

Fecha de Recepción

24/01/2018

17:23

RESULTADOS DE ANALISIS

Parámetro	Unidad de Expresión	Valor Medido	NCh409 Of.2005 ¹	Métodos de Ensayo	Horas Envase	Fecha Análisis
Bacteriológicos			500-			
Coliformes Totales(A) Escherichia coli(A) Turbiedad (NTU)(A)	Col / 100 ml - NTU	<1 Ausencia 0,54	0 Ausencia 4	NCh1620/2 Of.84 Manual SISS ME-02-2007 Manual SISS ME-03-2007	14,0 14,0 15,0	24/01/2018 24/01/2018 24/01/2018

MEDICIONES DE TERRENO

Parámetro	Unidad de Expresión	Valor Medido
Clara Libra Recidual	mg/I	0.70

PRESERVANTES

(A) Envase con Tiosulfato de Sodio

¹ NCh 409 Of.2005 - Agua Potable

Pino Laboratorio Biodiversa Concepción, Arrau Mendez s/n, Recinto La Mochita, Pedro de Valdivia, Co